

ПРАЙС-ЛИСТ

На оказываемые услуги по замене и ремонту автомобильных стекол

Вклейка лобового или заднего стекла	
Наименование	Цена, руб.
Отечественный автомобиль	1800
Газель, Газель NEXT	2000
Малый импортный автомобиль (Нексия, Матиз, Гетц, Логан, Акцент, Спектра, Ланос, Шанс)	1800
Средний импортный автомобиль	2000
Большой импортный автомобиль (Джип, Минивен)	2200
Грузовой автомобиль импортного производства грузоподъемностью до 5 т	4000
Грузовой автомобиль импортного производства грузоподъемностью до 20 т	6000
Замена лобового стекла под резинку	
Отечественный автомобиль (ВАЗ 2101, 08)	500
Отечественный автомобиль (Волга, Уаз)	1000
Установка бокового стекла	
Отечественный автомобиль	800
Импортный автомобиль	1000
Повышенной сложности	1500
Ремонт скола автостекла	
Скол 1кат (до 10 мм)	300
Скол 2кат (до 15 мм)	400
Скол 3кат (до 20 мм)	600
Остановка трещины	200
Ремонт трещины 10мм	20
Дополнительные услуги	
Переустановка датчика дождя	500
Переклейка антенны, сигнализации	100
Установка новой антенны	300
Уборка в автомобиле	300
Тонировка заднего полукруга стекол автомобиля «Седан»	2200
Тонировка заднего полукруга стекол автомобиля «Хэтчбек»	2400
Тонировка заднего полукруга стекол автомобиля «Универсал», «Внедорожник»	2800
Растонировка, 1 элемент	100

Материалы входят в стоимость работ (Все материалы производства Швейцария, Германия, с соблюдением технологий заводов производителей)

Директор PLAZA18



К.В. Репин

Платежный реквизиты: ИНН 183100363293, ОКПО 0141245883, ОГРН 304183127900091,
р/с №40802810406000179036, БИК 049401814 в ОАО «БыстроБанк», г. Ижевск,
к/с 30101810200000000814 в ГРКЦ НБ УР.