

Утверждаю директор ООО Автомарт-С Герасимов С.А.



AUTOMART

ПРАЙС НА ЗАМЕНУ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Замена передних тормозных колодок	534 руб.
Замена задних дисковых колодок	712 руб.
Замена задних барабанных колодок	1068 руб.

В стоимость замены тормозных колодок входит диагностика по 43 параметрам:

- проверка работы контрольных ламп,
- проверка работы ручного тормоза,
- проверка работы стеклоомывателя,
- проверка работы системы АС,
- проверка работы стартера (проверка запуска автомобиля),
- проверка работы стеклоочистителей,
- проверка работы зеркал,
- проверка работы селектора переключения передач,
- проверка работы звукового сигнала,
- проверка работы внешнего освещения,
- проверка верхней части двигателя (течи, запотевания),
- проверка верхней части двигателя (крепления, опоры),
- проверка работы замков дверей,
- проверка работы замка и фиксации капота,
- проверка работы аккумулятора,
- проверка работы насоса охлаждающей жидкости,
- проверка целостности ремней (кроме ГРМ),
- проверка наличия жидкости омывателя,
- проверка уровня и состояния моторного масла,
- проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости,
- проверка уровня и состояния масла в АКПП,
- проверка уровня и состояния жидкости ГУР,
- проверка трансмиссии (течь, запотевание),
- осмотр радиаторов (состояние, загрязнение, течь),
- осмотр шлангов охлаждения (состояние, течь),

- осмотр топливных магистралей,
- осмотр выпускной системы,
- проверка нижней части двигателя (крепления, опоры),
- проверка нижней части двигателя (течи, запотевания),
- осмотр днища на наличие повреждений,
- осмотр шин (давление, состояние, повреждения),
- осмотр состояния тормозных магистралей,
- проверка тормозных колодок на наличие износа,
- проверка тормозных дисков на наличие износа,
- осмотр тормозных механизмов (направляющие, течь),
- осмотр сайлентблоков передней подвески,
- осмотр шаровых опор (наличие люфтов),
- осмотр рулевого управления (наличие люфтов, течи),
- осмотр состояния передней подвески,
- проверка ступичных подшипников,
- осмотр сайлентблоков задней подвески,
- осмотр состояния задней подвески,
- проверка ступичных подшипников.

Директор



Терещинцев С.Г.