

Автосервис СТО 24 часа

Прайс на иномарки Карея, Япония то

Наименование работ	Хендай Кия	тойота	Митсубис и	Судзуки	Хонда	нисан
Замена масла*	400	400	400	400	400	400
Замена руль. наконечников	300	300	300	300	300	300
Замена руль. тяги	600	600	600	600	600	600
Замена шаровые 1*	300	300	300	300	300	300
Замена стоек стабил.	350	350	350	350	350	350
Замена втулок стабил 2*	От300	от300	от300	от300	от300	От350
Замена стоек передние/опоры	800	800	800	800	1000	1000
Замена задние стойки/амортизаторы	1000/500	700	1000	1000	1000/500	1000
Замена сален блока переднего 1*	200	200	200	200	300	400
Замена передних дисков	500	500	500	500	500	500
Замена задних торм дисков	700	700	700	700	700	700
Замена ступеч передний	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Замена ступ задних	800	800	800	800	800	800
Замена торм накладок передние/задние	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600
Замена торм колодки задние	1000	Раф4 800	600	600	600	600
Замена фильтра воздушный	100	100	100	100	100	100
Замена салонного фильтра	200	250	200	250	300?	200/600
Замена топливного фильтра без съёма бака	1200	1000/300	1200	1000	1000	1000
Замена помпы	1800	1500/200 0	От 1500	От 1500	От 1500	От 1500
Замена антифриза	500	500	500	500	500	500
Замена торм. Жидкости	400	400	400	400	400	400
Замена шруса без снятия привода	800\100 0	800/1000	800/1000	800/100 0	800/100 0	800/100 0

Компьютерная диагностика двигателя, замену моторного масла и масляного фильтра	900	900	900	900	900	900
замена масла в МКПП с осмотром ходовой части автомобиля и проверкой электрооборудования	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Сервисное обслуживание с заменой моторного масла, передних тормозных колодок, осмотр подвески и компьютерную диагностику двигателя	1900	1900	1900	1900	1900	1900
техническое обслуживание с заменой моторного масла, масляного, воздушного и салонного фильтров с компьютерной диагностикой двигателя	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Замена шруса со снятием привода	От 1000	От 1000	От1000	От1000	От1000	От 1000

*Снятие защиты поддона от 100

1* слесарные работы по замене шаровой+ 700

2* снятие подрамника 700

Прайс на иномарки то

Наименование работ	Део нексия	опель	мерседес	Vw, шкода, бмв	ауди
Замена масла*	400	400	400	400	400
Замена руль. Наконечников	300	300	300	300	300
Замена руль. Тяги	600	600	600	600	600
Замена шаровые 1*	300	300	300	300	300

Замена ремня грм				650	1250
техническое обслуживание с заменой моторного масла, масляного, воздушного и салонного фильтров с компьютерной диагностикой двигателя	1200	1200	1200	1200	1200
сервисное обслуживание с заменой моторного масла, передних тормозных колодок, осмотр подвески и компьютерную диагностику двигателя	1600	1600	1600	1600	1600
на замену масла в МКПП с осмотром ходовой части автомобиля и проверкой электрооборудования	1100	1100	1100	1100	1100
на компьютерную диагностику двигателя, замену моторного масла и масляного фильтра	800	800	800	800	800

*слесарные работы 200 руб

1* 250 слесар.работы

2*замена помпы на облегченной порш. Групп 1000,

Директор

 Исаев Д.Г.

Замена масла*	300	300	300	300	300
Замена руль. наконечников	300	300	300	300	300
Замена руль. тяги					500
Замена шаровые 1*	300	350	350	300	300
Замена стоек стаби.				200	200
Замена втулок стаби. 2*	200	От250	250	200	200
Замена стоек передние/опоры	400	400	400	700	700
Замена задние стойки/амортизаторы	400	400	400	500	500
Замена сальн. блока переднего 1*	2000	6000	6000	300	300
Замена передних дисков*	500	1000	1000	300	300
Замена задних торм дисков/барабанов1*	200	200	200	200	200
Замена ступеч передний	500	1000	1000	700	700
Замена ступ задних	800	1000	1000	500	500
Замена торм накладок передние/задние	500/600	500/600	500/600	400/600	400/600
Замена фильтра воздушный	100	100	100	100	100
Замена салонного фильтра			300	100	300
Замена топливного фильтра без съёма бака	200	200	200	200	250
Замена помпы2*	1000	1000	1000	800	1800
Замена антифриза	400	400	400	400	400
Замена торм. Жидкости	400	400	400	400	400
Замена шруса без снятия привода наруж.		800	800	600	600
Замена шруса со снятием привода		1500	1500	800	800
Замена масла в кпп	300	300	300	300	300
Диагностика инжектора	450	450	450	450	450

Замена стоек стабилизатора	350	350	350	350	350
Замена втулок стабилизатора	От 300	от 300	от 300	от 300	от 300
Замена стоек передние/опоры	800	1000	От 1000	1000	1000
Замена задние стойки/амортизаторы	/500	/500	1000	1000	1000/500
Замена сайлент-блока переднего 1*	200	200	200	200	200
Замена передних дисков	500	500	500	500	500
Замена задних тормозных дисков	700	700	700	700	700
Замена ступиц передних	1000	1000	1000	1000	1000
Замена ступ задних	800	800	800	800	800
Замена тормозных накладок передние/задние	400	500/600	500/600	500/600	500/600
Замена тормозных колодок задние	800	500	600	600/1000	от 600
Замена воздушного фильтра	100	100	100	100	100
Замена салонного фильтра	-	250	250	250	300?
Замена топливного фильтра без съема бака	1200	1000/300	1200	1000	1000
Замена помпы	1800	1500/2500	От 2000	3000	От 2000
Замена антифриза	500	500	500	500	500
Замена торм. жидкости	400	400	400	400	400
Замена шруса без снятия привода	800\1000	800/1000	800/1000	800/1000	800/1000
Замена шруса со снятием привода	От 1000	От 1000	От 1000	От 1000	От 1000

*Снятие защиты поддона от 100

1* слесарные работы по замене шаровой+ 700

Прайс на авто отечественного производства то

Наименование работ	Ваз 2101-07	2121-213,- 214	2123-21234	2108-09 (8клап)	2111-112 (16клап)
--------------------	-------------	-------------------	------------	--------------------	----------------------