

ООО «ТРИУМФ»

ОГРН 1157847125810 ИНН 7842031877 КПП 784201001 ОКВЭД 50.10.20 КПО 01178318 ОКАТО 4029856400
 ОКТМО 40911000000 ОКОГУ 421004 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 Ю/а: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра
 Невского, дом 2, литер Е.П/а: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, литер Е.Р/сч. №
 40702810525000001351 в ОТДЕЛЕНИИ №8628 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ПЕТРОЗАВОДСК Кор/сч. №
 30101810600000000673 БИК 048602673

Виды работ	Цена
Двигатель	
Крышка клапанная и прокладка-замена	От 1000
Ремонт головки блока цилиндров	От 11000
Масло в двигателе	От 600
Масло в двигателе со снятием защиты	От 700
Ремень ГРМ с роликами-замена	От 4500 - 6000
Топливный насос-с/у	От 1100
Регулятор топливного давления-с/у	От 500
Топливный фильтр-замена	От 400
Замена форсунок	От 1200 - 3000
Воздушный фильтр-замена	От 300
Замена катализатора	От 1500
Прокладка между коллектором и приемной трубой-замена	От 600
Труба глушителя задняя-с/у	От 600
Труба глушителя передняя-с/у	От 600
Свечи зажигания-замена	От 600 - 1500
Стартер-с/у	От 1200 - 2000
Компьютерная диагностика двигателя	От 600
Высоковольтные провода-замена	От 300
Генератор-с/у	От 1200 - 2000
Катушка зажигания-с/у	От 500
Замена сцепления	От 4000
Ремонт подвески	
Диагностика	От 400
Амортизатор передний-замена	От 1200



Александр

ООО «ТРИУМФ»

ОГРН 1157847125810ИНН 7842031877 КПП 784201001ОКВЭД 50.10.20КПО 01178318 ОКАТО 4029856400
 ОКТМО 40911000000 ОКОГУ 421004 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 Ю/а: 191317, г.Санкт-Петербург, пл.Александра
 Невского, дом 2, литер Е.П/а: 191317, г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, дом 2, литер Е.Р/сч. №
 40702810525000001351 в ОТДЕЛЕНИИ №8628 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ПЕТРОЗАВОДСК Кор/сч. №
 30101810600000000673 БИК 048602673

Амортизатор задний-замена	От 1600
Втулки стабилизатора переднего-замена	От 600 - 1500
Рычаг подвески нижний-с/у	От 1200
Рычаг подвески верхний-с/у	От 1000
Тяга стабилизатора передняя-замена	От 400
Тяга стабилизатора задняя-замена	От 400
Шаровая опора нижняя на клепках-замена	От 1200
Шаровая опора нижняя на болтах-замена	От 700
Задний рычаг-с/у	От 1000
Сальник приводного вала левый-замена	От 1500
Сальник приводного вала правый-замена	От 1500
Шарнир приводного вала наружный левый-замена	От 1600
Шарнир приводного вала наружный правый-замена	От 1600
Подшипник ступицы передний	От 1800
Подшипник ступицы задний	От 1500
Рулевое управление	
Регулировка углов установки колес (сход-развал) передней оси	От 1600
Регулировка углов установки колес (сход-развал) 2х осей	От 2600
Насос гидроусилителя-с/у	От 1500
Шланг высокого давления гидроусилителя-с/у	От 1000
Ремень привода гидроусилителя-змена	От 800
Натяжной ролик ремня гидроусилителя-замена	От 700
Рулевая рейка-с/у	От 4500
Тяга рулевая левая-замена	От 1200
Тяга рулевая правая-замена	От 1200
Шарнир рулевой -замена	От 600



Handwritten signature in blue ink.

ООО «ТРИУМФ»

ОГРН 1157847125810ИНН 7842031877 КПП 784201001ОКВЭД 50.10.2ОКПО 01178318 ОКАТО 4029856400
 ОКТМО 40911000000 ОКОГУ 421004 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 Ю/а: 191317, г.Санкт-Петербург, пл.Александра
 Невского, дом 2, литер Е.П/а: 191317, г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, дом 2, литер Е.Р/сч. №
 40702810525000001351 в ОТДЕЛЕНИИ №8628 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ПЕТРОЗАВОДСК Кор/сч. №
 30101810600000000673 БИК 048602673

Ремонт тормозной системы	
Тормозные колодки передние-замена	От 600
Тормозные колодки задние-замена	От 700
Суппорт передний-с/у	От 700
Суппорт задний-с/у	От 800
Тормозные диски передние с колодками - замена	От 2000
Тормозные диски задние с колодками - замена	От 2000
Шланг тормозной передний-замена	От 600
Шланг тормозной задний-замена	От 600
Промывка инжектора	От 2000
Система кондиционирования	
Заправка кондиционера	От 1200
Диагностика утечек	От 600
Промывка системы	От 300
Опрессовка и вакуумные испытания системы на герметичность;	От 400
Замена радиатора кондиционера	От 1500 - 3500
Замена испарителя кондиционера	От 6000
Замена электромагнитной муфты выкл. конд.	От 2000
Замена компрессора кондиционера	От 1500



ООО «ТРИУМФ»

ОГРН 1157847125810ИНН 7842031877 КПП 784201001ОКВЭД 50.10.2ОКПО 01178318 ОКАТО
4029856400 ОКТМО 40911000000 ОКОГУ 421004 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 Ю/а: 191317,
г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, дом 2, литер Е.П/а: 191317, г.Санкт-Петербург,
пл.Александра Невского, дом 2, литер Е.Р/сч. № 40702810525000001351 в ОТДЕЛЕНИИ №8628
СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ПЕТРОЗАВОДСК Кор/сч. № 30101810600000000673 БИК 048602673

замена генератора от 800 руб. замена свечей зажигания от 400 руб

. замена свечей накаливания от 800 руб

. компьютерная диагностика от 800 руб.

компьютерная диагностика двигателя от 800 руб.

компьютерная диагностика электрооборудования от 800 руб.

установка ксенона от 1 500 руб.

установка парктроника от 1 500 руб

установка противотуманных фар от 1500 руб

установка сигнализации от 3500 руб

установка доп оборудования от 1000



ООО «ТРИУМФ»

ОГРН 1157847125810ИНН 7842031877 КПП 784201001ОКВЭД 50.10.2ОКПО 01178318 ОКАТО
4029856400 ОКТМО 40911000000 ОКОГУ 421004 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 Ю/а: 191317,
г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, дом 2, литер Е.П/а: 191317, г.Санкт-Петербург,
пл.Александра Невского, дом 2, литер Е.Р/сч. № 40702810525000001351 в ОТДЕЛЕНИИ N8628
СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ПЕТРОЗАВОДСК Кор/сч. № 30101810600000000673 БИК 048602673

Электротехнические работы

- Диагностика двигателя от 800 руб
- . Замена блока предохранителей от 1 000 руб
- . Замена бокового указателя поворота от 500 руб
- . Замена втягивающего реле от 1 000 руб
- . Замена генератора от 800 руб
- . Замена заднего блок-фанаря от 500 руб.
- Замена замка зажигания от 1 000 руб.
- Замена лампочки от 100 руб
- . Замена механизма стеклоочистителя от 1 000 руб.
- Замена моторчика омывателя от 500 руб.
- Замена наружн зеркала заднего вида с подогревом от 800 руб.
- Замена наружного зеркала заднего вида обычного от 600 руб.
- Замена передней блок-фары от 500 руб
- Замена плафона освещения салона от 500 руб.
- Замена проводки по времени от 1 000 руб
- Замена рычага переключения поворотника от 500 руб
- . Замена рычага переключения стеклоочистителя от 500 руб
- . Замена стартера от 800 руб
- . Замена тромблера от 500 руб
- . Замена форсунок омывателя стекол от 300 руб.
- Замена щитка приборов от 800 руб
- . Ремонт проводки от 500 руб
- . Устранение неисправностей от 200 руб
- . ремонт механизма стеклоочистителя от 1 000 руб.
- ремонт проводки от 500 руб
- . замена аккумуляторов авто от 300 руб.

